भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *99

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कोयला खदानों में होने वाली दुर्घटनाएँ

***99. श्री संदोष कुमार पी.**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022-25 के दौरान देश में कोयला खदानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है तथा इस अवधि में हुई दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं,

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या-क्या थे तथा दुर्घटनाओं के पश्चात् क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं,

(ग) क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा, यदि कोई है तो, प्रदान किया गया है? और,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री संदोष कुमार पी माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) वर्ष 2022-25 की अवधि के दौरान देश में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

वर्ष	जानलेवा दुर्घटनाओं की संख्या	मृत्यु	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या
2022	24	28	181
2023	38	41	117
2024	38	49	119
2025*	44	54	118

*वर्ष 2025 के आंकड़े अनंतिम है।

(ख) प्रत्येक जानलेवा/गंभीर दुर्घटना के वर्ष-वार कारणों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

ऐसी दुर्घटनाओं के होने को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं -

1. मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) आधारित दुर्घटना जांच तंत्र की शुरूआत।
2. खतरे की पहचान और जोखिम आकलन (एचआईआरए) आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और आचार संहिता (सीओपी) और वैज्ञानिक अध्ययन-आधारित स्तर नियंत्रण और निगरानी योजनाओं (एससीएएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
3. खान सुरक्षा लेखा परीक्षा।
4. सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली वीडियो क्लिप और एनीमेशन फिल्में।
5. ओपन कास्ट माइन सुरक्षा उपाय:
    क. पर्यावरण के अनुकूल सरफेस माइनर्स के माध्यम से ब्लास्ट-फ्री माइनिंग का प्रारंभ।
    ख. खान-विशिष्ट परिवहन नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन

ग. एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण।
घ. योग्यता बोर्ड के माध्यम से एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए योग्यता आकलन।
ङ. उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ डंपर और अन्य एचईएमएम।

6. समेकित आंकड़ा संग्रहण, विश्लेषण और निगरानी के लिए राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीएमआर) और केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) का विकास।

(ग) और (घ): जी हां, संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा चोटों और मौतों के मामले में परिवार को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के कारण और उसके दौरान लगने वाली चोट और दुर्घटना और परिणामस्वरूप हुई विकलांगता या मृत्यु के मामले में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत सांविधिक मुआवजा और 25 लाख रुपये की विशेष राहत/अनुग्रह भुगतान राशि प्रदान करता है। इसके अलावा, एक मृत विभागीय कर्मचारी का परिवार जीवन बीमा योजना (एलसीएस) के तहत ₹1,56,250 और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) के अनुसार ₹90,000 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने का हकदार है। मृतक विभागीय कर्मचारी के पात्र आश्रित को रोजगार अथवा रोजगार लेने से इनकार करने की स्थिति में आर्थिक मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट वेतन पैकेज खाते के तहत विभागीय कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये और संविदा कर्मचारियों के लिए 40 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक-I

कोयला खानों में दुर्घटनाएं के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा 09.02.2026 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कैलेंडर वर्ष 2022-25 के दौरान प्रत्येक दुर्घटना का वर्षवार कारण।

क्र.सं.	दुर्घटना की तिथि	खान का नाम	मृत्यु की संख्या	दुर्घटना का कारण
1	02-01-2025	काकतियाखानी ओपनकास्ट-III परियोजना	1	जब एक खाली टिपर एक खुली कोयला खान के ओवरबर्डन के मुहाने की ओर जा रहा था, तो यह तीन तरफा जंक्शन पर इंतजार कर रहे स्थिर टिपर के पिछले हिस्से से टकरा गया, जिससे खाली टिपर चालक को गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जो अस्पताल में इलाज के दौरान छह दिनों के बाद घातक हो गई।"
2	03-01-2025	खोट्टाडीह कोलियरी	1	जब एक व्यक्ति भूमिगत कोयला खदान के एक परत बंकर के किनारे के पास पहुंचा, तो वह बंकर में गिर गया, जो 52 मीटर गहरा था, गंभीर शारीरिक रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
3	05-01-2025	कंकानी कोलियरी	1	जब 7 मीटर ऊंची ऊंचाई का एक उत्खनन एक उग्र ओपनकास्ट कोयला खान की 29 मीटर ऊंची बेंच के नीचले हिस्से से कोयला लोड कर रहा था, तो उच्च बेंच के किनारों से बड़ी मात्रा में गर्म उग्र परत फिसल गई, जिससे खुदाई मशीन की खिड़की के शीशे टूट गए और गर्म परत का कुछ हिस्सा पानी के पूल में गिर गया, जिसका उपयोग जलते हुए कोयले को बुझाने के लिए किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप भाप का निर्माण हुआ जो ऑपरेटर के अंदर प्रवेश कर गया।

				केबिन में खुदाई करने वाले ऑपरेटर को गंभीर रूप से जलने से चोट लगी, जिससे अस्पताल में एक दिन की अवधि के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
4	09-01-2025	बसंतीमाता दहिबारी	1	जब एक 60 टन का डंपर एक खुली कोयला खान में ओवरबर्डन जमा हो रहा था, कुछ बोल्डर डंपर के पीछे की तरफ खड़े एक व्यक्ति के शरीर पर गिर गए, जिससे उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जो मौके पर ही मृत्यु हो गई।
5	04-02-2025	झांजरा परियोजना कोलियरी	1	जब एक फिटर जमीन के नीचे की कोयला खान में ड्राइव हेड यूनिट में स्थापित एक रनिंग बेल्ट कन्वेयर के स्नब ड्रम की जांच कर रहा था, तो उसका बायां हाथ स्नब ड्रम और बेल्ट कन्वेयर के बीच उलझा हुआ था, जिससे उसका बायां हाथ कंधे से अलग हो गया जिसकी मौके पर मृत्यु हो गयी।
6	12-02-2025	कुजामा ओसीपी	1	जब एक इलेक्ट्रीशियन एक ओपन कास्ट कोयला खान के सरफेस सब-स्टेशन में 11 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की ओर एक 185वर्ग मि.ट. एक्सएलपीई केबल खींच रहा था, अचानक वह फिसल गया और अनजाने में उपर्युक्त स्विचगियर के लाइव 11 केवी बसबार के संपर्क में आ गया, उसे बिजली का झटका लगा और वह जलने से घायल हो गया, जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
7	20-02-2025	एनसीपीएच कोलियरी आर-6 माइन	1	जबकि एलएचडी ऑपरेटर, मुहाने से ब्लास्ट किए गए कोयले को उठाने के लिए आमने-सामने पहुंचने के लिए एक गैलरी में अपने एलएचडी का संचालन कर रहा था, सामने के हिस्से की छत का बोल्ट, स्थापित छत के बोल्ट से बंधी छत में गैलरी के पार यूडीएम मशीन के इलेक्ट्रिक ट्रेलिंग केबल में शिथिलता को कम करने के लिए छत में डब्ल्यू-स्ट्रैप में चिपका हुआ

				था, बाएं कान के नीचे उसकी गर्दन में छेद हुआ/घुस गया, जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
8	06-03-2025	छतरपुर माइन-1	3	जबकि तीन व्यक्ति जमीन के नीचे की कोयला खान के विकास में एक नई उजागर बिना सहारे वाली छत के नीचे प्रवेश करते हैं, अचानक बलुआ पत्थर की छत की एक परत लगभग 6.36 मीटर लंबाई, 5.5 मीटर चौड़ाई और 0.2 मीटर से 0.3 मीटर मोटाई वाली परत 2.5 मीटर की ऊंचाई से उखड़ गई और उन पर गिर गई, जिससे गंभीर चोटें आईं, जिससे तीनों ने तुरंत दम तोड़ दिया।"
9	12-03-2025	बलराम (कलिंग) ओसीपी	1	जबकि चार (4) कर्मचारी, ट्रेस्टल (टीआर14, टीआर15) पर खड़े होकर दो ट्रेस्टल (टीआर14, टीआर15) पर लगभग 11टी वजन की एक पूर्व-निर्मित संरचना (कन्वेयर गैलरी) को संरेखित करने की कोशिश कर रहे थे, यानी, संरेखण की प्रक्रिया में क्रेन की मदद से ट्रेस्टल के छेद के साथ कन्वेयर गैलरी के छेद के साथ कन्वेयर गैलरी के छेद का मिलान करते हुए, कन्वेयर गैलरी से बंधे चार स्लिंग्स में से दो स्लिंग क्रेन के हुक से बाहर आए, कन्वेयर गैलरी नीचे खिसकी और ट्रेस्टल (टीआर 15) को साइलो की ओर ले गई, ट्रेस्टल (टीआर 15) के साथ फर्श पर गिर गई, जिससे एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, एक सहकर्मी मामूली चोट के साथ बच गया और ट्रेस्टल (टीआर 14) पर खड़े शेष दो सहकर्मी सुरक्षित बच गए।"
10	19-03-2025	कर्मा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	1	जब एक पानी का टैंकर खान में जा रहा था, इंजन ब्लॉक फटने के कारण अचानक रुक गया और बाद में यह ढाल से नीचे लुढक गया और हाईवॉल की तरफ से टकरा गया और हॉल रोड पर गिर गया, जिससे

				ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्वास्थ्य स्थिति मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं और सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण खराब हो गई, जिससे अस्पताल में दस दिनों के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।"
11	21-03-2025	अमलोहरी ओसीपी	1	जब एक कामगार एक ओपनकास्ट कोयला खान की ओवरबर्डन बेंच पर फावड़े की बाल्टी को ग्रिसींग कर रहा था, तो ग्रीसिंग के लिए सर्विस वैन ने फावड़े की बाल्टी की ओर मुड़ते हुए काम करने वालों को सर्विस वैन के पिछले हिस्से और फावड़ा बाल्टी के बीच दब गया, जिससे गंभीर चोटें आईं, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
12	18-04-2025	गारे पाल्मा IV/2 और 3 ओपनकास्ट कोयला खान	2	ब्लास्टिंग साइट से 165 मीटर की दूरी पर रखे गए ब्लास्टिंग शेल्टर में बैठे तीन लोगों का एक समूह जब एक ओपनकास्ट कोयला खान में डीप होल ब्लास्टिंग कर रहा था, तो लगभग 0.3 मीटर x 0.25 मीटर x 0.21 मीटर मापने वाला एक ब्लास्टिंग प्रोजेक्टाइल ब्लास्टिंग शेल्टर में घुस गया, जिससे उनमें से एक को मौके पर ही घातक चोटें आईं। दो दिन तक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और बाकी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।"
13	22-04-2025	चर्चा खान (आरओ)	1	जब एक भूमिगत कोयला खान में एक व्यक्ति फंसे हुए ट्विन बोल्टर के ट्रेलिंग केबल को संभालने के लिए लगा हुआ था, जिसे एक स्टील चेन का उपयोग करके बैटरी हॉलर द्वारा खींचा जा रहा था, अचानक ट्विन बोल्टर जाम से मुक्त हो गया और कार्यकर्ता के पेट पर लग गया, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे लगभग 02 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई।

14	27-04-2025	दुलंगा कोयला खनन परियोजना	1	जब एक मिनीबस एक खुली कोयला खान में अपनी शिफ्ट के अंत में एक पार्किंग यार्ड से अटेंडेंस रूम तक श्रमिकों को ले जा रही थी, तो इसके चालक ने क्षण भर के लिए अपनी सावधानी और नियंत्रण खो दिया, जिससे बस बाईं ओर पलट गई क्योंकि इसके दाईं ओर के टायर सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गए, जिसके दौरान उसमें सवार श्रमिकों में से एक को इसके दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया और सड़क की कठोर सतह और शरीर के बीच फंस गया। बस को गिरा दिया गया, जिसमें गंभीर शारीरिक चोटें आई और बाद में अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।
15	16-02-2025 को हुई दुर्घटना 04-05-2025 को मृत्यु क में बदल गई	रामनागौर कोलियरी	1	जब ओवरबर्डन सामग्री से भरा एक डंपर एक खुली कोयला खान में आंतरिक डंप की ओर बढ़ रहा था, तो डंपर अपनी बाईं ओर हिल गया, हॉल रोड के बाहर पड़े ओवरबर्डन ढेर पर चला गया और अपने दाहिनी ओर झुक गया, जिसके परिणामस्वरूप डंपर ऑपरेटर को गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जो अस्पताल में इलाज के दौरान 77 दिनों के बाद घातक हो गई।
16	05-05-2025	गोडावरीखानी कोयला खान (नंबर 2 और 2 ए और नंबर 5)	1	'जब एक व्यक्ति कोयला खान की एक सड़क पर पानी का टैंकर चला रहा था, अचानक उसने नियंत्रण खो दिया, जमीन पर गिर गया और उसी पानी के टैंकर के दाहिने पीछे के टायर से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप सिर में चोट लग गई, जिससे उसने तुरंत दम तोड़ दिया।
17	10-05-2025	भरतपुर ओसीपी	1	कोयला परिवहन की निगरानी के लिए तैनात एक संविदा कर्मचारी एक खुली खान में कोयले के मुहाने से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़ा था, तीसरी पाली के अंत में पार्किंग के लिए एक पे लोडर को उलट दिया जा रहा था, जब खुद को

				बचाने के प्रयास में, वह कूद गया और पास में पड़े पत्थरों पर गिर गया। जिसमें उसे आंतरिक चोटें आईं, वह बेहोश हो गया और बाद में उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।
18	12-05-2025	गिद्दी क ओसीपी	1	"जब एक 60 टन डंपर को एक ओपनकास्ट कोयला खान के ओवरबर्डन मुहाने पर भार लेने के लिए फावड़े के पास रखा जा रहा था, एक ओवरमैन, जो पर्यवेक्षण के लिए आसपास मौजूद था, को डंपर के अगले बाएं पहिये से कुचल दिया गया और गंभीर शारीरिक चोटें आईं और बाद में अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।"
19	18-06-2025	गेवरा ओसी माइन	1	अधिकारी ने कहा, 'जब एक व्यक्ति एक ओपनकास्ट कोयला खान में कोल हैंडलिंग प्लांट में 6.6 केवी पावर केबल जोड़ों के रखरखाव के काम में लगा हुआ था, तो वह अनजाने में बगल के बेल्ट कन्वेयर के सक्रिय 6.6 केवी पावर केबल के अस्थायी जोड़ के संपर्क में आ गया, उसे बिजली का झटका लगा, जिससे उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।"
20	19-06-2025	परेज ईस्ट ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	1	जब एक बिजली का फावड़ा एक खुली खान की कोयला बेंच पर कोयले की लोडिंग के लिए मुहाने की तैयारी कर रहा था, फावड़ा ऑपरेटर, लगभग 30 मीटर दूर पास की एक बेंच से एक तरफ गिरने के शोर से हैरान होकर, अचानक उसने फावड़ा घुमाया, जिसमें पर्यवेक्षण के लिए पास में मौजूद एक ओवरमैन फावड़े की बाल्टी से टकरा गया, सिर में गंभीर चोटें आ रही हैं, जिससे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।

21	29-06-2025	केदला भूमिगत परियोजना	1	जब एक इलेक्ट्रिक हेल्पर और एक जनरल मजदूर 11 केवी ओवरहेड लाइन में एक पोल पर काम कर रहे थे, उन्होंने खुद को क्रमशः 6.5 मीटर की ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट के साथ और 8 मीटर की ऊंचाई पर सुरक्षा बेल्ट के साथ तैनात किया और उचित शटडाउन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, उन्हें करंट लग गया, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक हेल्पर 6.5 मीटर की ऊंचाई से गिर गया, जिससे गंभीर चोटें आईं और जनरल मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।"
22	10-07-2025	अमलगमेटेड सेंड्रा बांसजोरा निचितपुर कोलियरी	1	जब एक डंपर एक खुली कोयला खान की एक हॉल रोड पर एक अंधे दाएं मोड़ पर कार्य कर रहा था, तो यह एक अन्य स्थिर डंपर से टकरा गया और उस दौरान, एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिसमें उसने तुरंत दम तोड़ दिया।
23	23-07-2025	गेवरा ओसी खान	1	जब एक ड्रिल हेल्पर एक खुली कोयला खान के ओवरबर्डन फेस के पास एक हॉल रोड पार कर रहा था, अचानक वह एक खाली ट्रक से टकरा गया और उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई।
24	27-07-2025	एनसीपीएच कोलियरी आर-6 माइन	1	जब एक चालक दल एक भूमिगत कोयला खान की सतह कन्वेयर बेल्ट को बदलने में लगा हुआ था, बेल्ट को टेल एंड से मोटर की इंच स्टार्टिंग द्वारा खींचा जा रहा था और एक कर्मचारी (टिंडल) ड्राइव ड्रम के पास बेल्ट को मैन्युअल रूप से रख रहा था (टेल एंड से दृष्टि से बाहर), अचानक वह मूविंग कन्वेयर द्वारा खींच लिया गया और बेल्ट और ड्राइव ड्रम के बीच फंस गया, जिससे शरीर के अंग क्षत-विक्षत हो गए, जिससे उसने तुरंत मौके पर ही दम तोड़ दिया।

25	01-08-2025	कल्याणखानी -5 इनलाइन माइन	1	जब एक व्यक्ति नीचे की कोयला खान में डिपिलरिंग पैनल के एक टुकड़े के कोने पर एसडीएल के पीछे के छोर के फ्रेम के नीचे फंसे हुए विस्फोट वाले कोयले के टुकड़ों को साफ करने के बाद साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल) के ऑपरेटर केबिन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक लगभग 1.1 मीटर (लंबाई) x 0.25 मीटर (चौड़ाई) x 0.25 मीटर (मोटी) मापने वाले शाली कोयले का एक टुकड़ा पसली के किनारे से अलग हो गया और गिर गया गंभीर शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया
26	20-08-2025	गारे पाल्मा IV/7 कोयला खदान	1	दिनांक 20/08/2025 को सुबह लगभग 5.45 बजे खान लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर गारे पाल्मा IV/7 कोयला खान के पार्किंग क्षेत्र में एक घटना हुई। मैसर्स श्री निवास रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट, रायपुर के डिस्पैच ट्रक चालक श्री विजय कुमार कोल (उम्र - 38 वर्ष) खान के पार्किंग क्षेत्र में अपने ट्रक नंबर सीजी-04 एनवी 6898 के पास मृत अवस्था में पाए गए।
27	20-08-2025	श्यामसुंदरपुर कोलियरी	1	जब कंटीन्यूअस माइनर द्वारा एक अंडरग्राउंड कोयला खान में एक गैलरी विकसित की जा रही थी, तो यह उसी सीम में स्थित एक पुराने जलभराव वाले काम से जुड़ गई, जिससे पानी में पानी भर गया, जिसके परिणामस्वरूप कंटीन्यूअस माइनर ऑपरेटर डूब गया, जिसके कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।"
28	05-09-2025	अमलगम्टेड केशलपुर वेस्ट मुदीडीह	7	जब चालक सहित छह व्यक्तियों को ले जा रही एक सर्विस वैन एक ओपनकास्ट कोयला खान की हॉल रोड पर यात्रा कर रही थी, तो हॉल रोड के ठीक ऊपर स्थित लगभग 50 मीटर (लंबाई) X 24 मीटर (चौड़ाई) X 10 मीटर (ऊंचाई) के आकार के हाईवॉल स्ट्रैट का

				एक हिस्सा ढह गया, जिससे वाहन सड़क से 70 मीटर नीचे जमा पानी में गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद सभी छह व्यक्ति और आसपास के क्षेत्र में मौजूद एक बाहरी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए साथ ही घातक चोटें आईं।
29	08-09-2025	एकीकृत लखनपुर बेलपहाड़ लीलारी ओसीपी	1	जब एक अनुबंधित सुरक्षा गार्ड एक खुली कोयला खान में पानी के टैंकर के भरने के बिंदु के पास पानी के एक छोटे से पूल में अपने हाथ धो रहा था, एक ट्रक जो विंडशील्ड की सफाई के ठीक बाद उलट रहा था, उसने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया और कंक्रीट के फर्श पर टकराने के कारण सिर में गंभीर चोटें आईं। जिस पर उन्होंने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।"
30	24-09-2025	उरीमारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	1	एक महिला कर्मचारी सहित दो श्रमिक एक खुली कोयला खान में विस्फोटकों से भरे एक शॉट होल को रोकने में लगे हुए थे, अचानक छेद के अंदर गर्मी के कारण शॉट होल समय से पहले फट गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों श्रमिकों को गंभीर चोटें आईं, उनमें से एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। और दूसरी महिला सहकर्मी गंभीर शारीरिक चोटों के साथ बच गई।"
31	02-10-2025	बल्लारपुर 3 और 4 गड्ढे	1	मध्यरात्रि लगभग 12:25 बजे श्री. हेमराज भाऊराव धावस, पंप खलासी, 4 नंबर केज से नीचे जा रहा था। जब केज सतह से लगभग 25-30 मीटर की दूरी पर उतर गया, तो बैंकमैन ने शाफ्ट से चिल्लाने की आवाज सुनी। बैंकमैन तुरंत रुक गया और केज उठाने का संकेत दिया। जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति (श्री। हेमराज भाऊराव ढवा) केज में मौजूद नहीं थे। शाफ्ट के तल पर ऑनसेटर ने पुष्टि की कि व्यक्ति

				अवरोही केज से कूद गया था, शायद आत्महत्या का एक कृत्य था। बाद में वह गड्ढे के तल पर मृत पाया गया।
32	08-10-2025	निगाही ओसीपी	1	08.10.2025 को लगभग 02:20 एएम (07.10.2025 की तीसरी शिफ्ट) पर, एक कोयले से भरा टिपर (पंजीकरण सं. (ख) यूपी64सीटी4158 के दौरान मैसर्स मैहर सीमेंट एंड पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच सड़क के बाईं ओर टिपर चलते हुए यह सड़क के तिरछे ब्रीच को पार कर गया और फिर कोयला परिवहन सड़क पर सरफेस माइनर बेंच (ईस्ट सेक्शन) से मोरवा साइडिंग (स्पर-2) की ओर जाते समय नीचे की बेंच पर गिर गया। चालक श्री तारकेश्वर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एनएससी, जयंत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
33	09-10-2025	ओसी माइन से पूछा	1	गेवरा परियोजना में दिनांक 09/10/2025 को दूसरी पाली में, शाम लगभग 6.10 बजे, पुराने दीपका स्टॉक से भार लेने के बाद मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन से संबंधित एक कोयला लोडेड ट्रेलर नंबर- सीजी 12 एएस 0812 चालक वजन पुल संख्या-10 पर अंतिम वजन के लिए जा रहा था, लेकिन पश्चिम एमटीके के पीछे ट्राई-जंक्शन के पास बर्म को पार कर गया। ऐसा लगता है कि ट्रेलर के चालक श्री सनुप तिग्गा, जिनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, ने ट्रेलर पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे से टकरा गए। हो सकता है कि चालक ट्रेलर से कूद गया हो, जिससे सिर में गंभीर चोट आई हो। उन्हें एनसीएच गेवरा भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

34	09-10-2025	अमलगेटेड इंदर-कैम्पटी डीप ओसी माइन	1	दिनांक 09.10.2025 को श्री श्रीकांत रामकृष्ण नितनावरे को खान के विभागीय केम्पटी पैच में दूसरी पाली में खुदाई संख्या 179 पर फावड़ा ऑपरेटर के रूप में तैनात किया गया था। रात लगभग 8.30 बजे, श्री रविप्रकाश, खनन सरदार ने देखा कि उत्खनन संख्या 179 अनियोजित/अनियंत्रित तरीके से मार्च कर रहा था और उत्खनन मशीन लोडिंग पॉइंट से दूर रुक गई थी। आगे डंपर की लोडिंग भी रोक दी गई। जब खनन सरदार उत्खनन यंत्र के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उत्खनन ऑपरेटर, श्री श्रीकांत नितनावरे उत्खनन में मौजूद नहीं थे। तभी उन्होंने श्री श्रीकांत नितनावरे के कुचले हुए शव को उस रास्ते पर देखा, जिस रास्ते पर खुदाई करने वाला अभी चला था। ऑपरेटर श्री श्रीकांत को उनकी ही मशीन से कुचल दिया गया था और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।
35	11-10-2025	अमलाई ओपनकास्ट माइन	1	ब्लास्टेड ओबी को समतल करने और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मौजूदा पुराने पंप स्टेशन प्लेटफार्म/बेंच के ऊपर मैगजीन पैच बॉटम डंप पर डंप किया जा रहा था। शाम लगभग 05:00 बजे प्लेटफॉर्म के निचले डेक के विफल होने के कारण जहां डंपिंग की जा रही थी, अचानक डंप नीचे खिसक गया/शिचरिंग हुई। इस घटना में मैसर्स आरकेटीसी इंफ्राटेक का एक डोजर और एक टिपर जमा हुए पानी में फिसल गया। इस घटना में शामिल डोजर ऑपरेटर श्री चंदन कुशवाहा को तुरंत बचाया गया और इलाज के लिए बुरहार सेंट्रल अस्पताल धनपुरी भेजा गया, लेकिन ऑपरेटर श्री अनिल कुशवाहा के साथ टिपर डूब गया और डोजर ऑपरेटर श्री चंदन कुशवाहा के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो

				गया और एक मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हो गया और अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
36	18-10-2025	तारा (पूर्व और पश्चिम) कोयला खान	1	जब एक टिपर एक ओपनसीएसटी कोयला खान में ओवरबर्डन लोड करने के लिए विपरीत दिशा में हॉल रोड पर चल रहा था, तो हॉल रोड पर चल रहे एक अयोग्य पर्यवेक्षक को टिपर ने कुचल दिया, गंभीर शारीरिक चोटें आई और उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
37	24-10-2025	डुचिचुआ ओसीपी	1	दिनांक 24.10.2025 को रात लगभग 11.00 बजे तीसरी पाली (रात की शिफ्ट) में पुष्पेंद्र सिंह पुत्र श्री बांके लाल सिंह की आयु लगभग 50 वर्ष (जन्मतिथि-12.12.1975), मेसर्स जीएससीओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एक आउटसोर्स एचओई कंपनी) का पदनाम - मजदूर दुधिचुआ खान के पूर्वी ओबी डंप में डंपिंग पर उसी एचओई एजेंसी के डोजर से अनजाने में मारा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
38	26-10-2025	गोपालीचुक कोलियरी	1	खान की दक्षिण-पश्चिम ऊंचाई से अचानक एक बोल्डर लुढक गया और डीजल टैंकर से टकरा गया, जिससे वह गिर गया। जिससे डीजल टैंकर में सवार तीन लोग घायल हो गए।
39	04-11-2025	केडीएच ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	1	दिनांक 04.11.2025 को रात लगभग 8 बजे, श्री सुखदेव गंझू, जो मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केडीएच परियोजना, एनके क्षेत्र के तहत बंकर निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे, अपना काम पूरा करने के बाद नीचे आ रहे थे, सीढ़ियों से फिसल गए और नीचे गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप सिर में गंभीर चोट लगी और उन्हें महावीर मणिपाल अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के लिए डाकड़ा केंद्रीय अस्पताल भेजा गया।

				रांची में 04.11.2025 को रात करीब 10:56 बजे आपातकालीन वार्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
40	17-11-2025	दुधिचुआ ओसीपी	1	17/11/2025 को, दोपहर लगभग 1:30 बजे, दुधिचुआ सीएचपी क्रशर नंबर 3 पर, 52 वर्ष की आयु के श्री राम सजीवन वैश, फिटर, ईआईएस नंबर 26118489 (विभागीय) को कथित तौर पर ब्रेकडाउन रॉक ब्रेकर के हाथ से पास में खड़े माथे पर मारा गया था। बैक हो द्वारा जाम किए गए क्रशर को साफ करने का काम चल रहा था, इस बीच, बैक हो का बूम ब्रेकडाउन रॉक ब्रेकर के बूम से टकरा गया। परिणामस्वरूप, रॉक ब्रेकर आर्म हिल गया और कथित तौर पर पास में खड़े पीड़ित के माथे पर लग गया। उन्हें तुरंत एनएससी, अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
41	23-11-2025	झारखंड ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	1	23.11.2025 को जनरल शिफ्ट के दौरान, वर्कशॉप क्षेत्र में पंप लोड करने के लिए ड्राइवर के साथ एक विभागीय ट्रक लगाया गया था। लोडिंग के लिए साइट पर खड़ा ट्रक अप्रत्याशित रूप से आगे की दिशा में बढ़ने लगा और चालक ने चलते ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की, जमीन पर गिर गया, जिससे गंभीर चोट लगी। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई और घायलों ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
42	30-11-2025	जयंत ओसीपी	1	बेल्ट नंबर 1 के रोलर फ्रेम पर रोलर्स फिट करते समय। सुबह लगभग 11:30 बजे श्री. कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्पर अरविंद खैरवार बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

				अन्य कारणों के अलावा करंट लगने की संभावना की भी जांच की जा रही है। अंतिम कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।
43	20-12-2025	उरीमारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	2	मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बरका-सयाल क्षेत्र के उरिमारी ओसीपी के संविदात्मक पैच पर 20 दिसंबर 2025 को लगभग 21:45 बजे (दूसरी पाली के अंत) एक घातक दुर्घटना हुई, जिसमें दो व्यक्ति, अर्थात्- 1. श्री सुनील यादव, टिपर चालक, उम्र लगभग 29 वर्ष 2. श्री राजू पासवान, लगभग 55 वर्ष, निचली बेंच के पैर की अंगुली पर लोडिंग के लिए तैनात टिपर पर आंशिक बेंच स्लाइड के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना का संभावित कारण आंशिक ओबी बेंच स्लाइड संभवतः कुछ छिपी हुई फॉल्ट/फोल्ड के कारण हो सकता है। वास्तविक कारणों और योगदान कारकों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है
44	25-12-2025	अमलो ढोरी ओपनकास्ट माइन	1	दिनांक 25.12.2025 को सुबह लगभग 11:30 बजे, एएडीओसीएम, ढोरी एरिया, सीसीएल के तहत मेसर्स मिन्सोल लिमिटेड के ठेकेदार के कर्मचारी हिमांशु राज, जिन्हें पंपिंग और डीवाटरिंग के पर्यवेक्षण और रखरखाव के लिए हाईवॉल पैच के पंपिंग स्टेशन पर तैनात किया गया था, उनकी देखरेख के दौरान वह पंपिंग स्टेशन के पास फिसल गए और सिर में चोट लग गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया गया। निदान के बाद, उन्हें विशेष उपचार के लिए केएम मेमोरियल अस्पताल, बोकारो रेफर किया गया है। बोकारो के केएम मेमोरियल अस्पताल ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
45	08-01-2024	कासीपेट 2 इनलाइन	1	जब एक व्यक्ति जमीन के नीचे एक विकास की कोयला खान के भीड़भाड़ वाले ढुलाई मार्ग में पीने के पानी की

				ओर जा रहा था, अचानक वह ट्रैकलाइन पर फिसल गया और नीचे गिर गया और ढुलाई ट्रैक लाइन के बगल में मौजूद पटरी से उतरे टब से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने पैर में गंभीर शारीरिक चोट लगी (फ्रैक्चर के साथ) और चिकित्सा उपचार के दौरान 17 दिनों के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
46	22/01/2024 टी/टी/एफ/ 28/01/2024	गोदावरीखानी कोयला खान [नंबर 2 और 2ए और नंबर 5]	1	"जब पांच खाली टबों का एक सेट जमीन के नीचे की कोयला खान के एक डी-पिलरिंग जिले में एक सीधी रस्सी ढुलाई द्वारा खींचा जा रहा था, रस्सी से जुड़ा टब पटरी से उतर गया, अचानक दूसरा टब पहले टब से अलग हो गया और चार खाली टबों का सेट लगभग 70 मीटर की दूरी तक वापस चला गया और सरदार से टकरा गया। जो ट्रामर और अन्य दो व्यक्तियों के साथ अंतहीन ढुलाई के जंक्शन पर था, जिससे सरदार और अन्य को गंभीर शारीरिक चोटें आईं, और सरदार ने सात दिनों के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया।
47	29-01-2024	कृष्णशिला ओसीपी	1	जब एक खाली टिपर के ठेकेदार ऑपरेटर ने पीसी के पास अपना टिपर पार्क किया, जो एक ओपनकास्ट कोयला खान की ओबी बेंच में दो संविदा श्रमिकों द्वारा रखरखाव के अधीन था, इंजन के साथ अपने केबिन को 'चालू' स्थिति में उतारा, अचानक टिपर अनियंत्रित तरीके से अपने आप वापस लुढक गया, जो एक श्रमिक को कुचल गया। उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे उसने लगभग तुरंत दम तोड़ दिया।
48	17-02-2024	कुसमुंडा ओसी माइन	1	जब एक अनुसंविदात्मक कर्मचारी एक ओपनकास्ट कोयला खान में मूविंग बेल्ट कन्वेयर के नीचे से एक अलग रोलर और टूटे हुए लाइनर के टुकड़ों को हटा रहा था, तो उसका बैंड रोलर और कन्वेयर बेल्ट के

				बीच फंस गया और गंभीर रूप से खींच लिया गया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक शारीरिक चोटें आईं, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
49	19-02-2024	यूजी कोलियरी का इलाज	1	जबकि एक बैटरी हॉलर मशीन ऑपरेटर बैटरी हॉलर को पार्क करने के बाद एक भूमिगत कोयला खान में एक अन्य बैटरी हॉलर के मार्ग में प्रवेश कर गया, उस मार्ग पर फीडर ब्रेकर पर कोयला उतारने जा रहे बैटरी हॉलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे लगभग चौबीस घंटे के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
50	06-03-2024	चर्चा माइन (आरओ)	1	जब एक कर्मचारी कंटीन्यूअस माइनर डिपिलरिंग पैनल में मौजूद था और नो गो जोन में खड़ा था, यानी एक्सट्रैक्शन के तहत पिलर के स्प्लिट जंक्शन के कोने पर और सीएम मशीन स्लाइसिंग शुरू होने से पहले स्प्लिट गैलरी को साफ और साफ करके रैम सीएआर को लोड कर रही थी, अचानक निष्कर्षण के तहत खंभे में एक हिंसक कोयला बंप हो गया और कोयले की गांठ बिना सहारा वाली दीवार से अलग हो गई। डर के मारे वह जल्दी से भाग गया और जमीन पर गिर गया, जिससे सिर, पैर और बांह में गंभीर चोट लगी, उसे खान के क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।"
51	16-03-2024	कल्याणखानी नंबर 1 इनलाइन माइन	1	जब एक स्टोर यार्ड में एक मोबाइल क्रेन द्वारा नायलॉन गोल स्लिंग का उपयोग करके लगभग 1.25 टन वजन वाली डब्ल्यू-पट्टियों का एक गुच्छा उठाया जा रहा था, तो बिगड़ा हुआ गोफन क्रेन के हुक के पास टूट गया और डब्ल्यू-पट्टियों का गुच्छा लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई से एक व्यक्ति को गिर गया, जो हेराफेरी के

				भार की सहायता कर रहा था, जिसके कारण उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
52	02-04-2024	चिनकुरी माइन नंबर 1	2	हेडगियर स्ट्रक्चर की मरम्मत के काम में लगे पांच ठेका श्रमिकों का एक दल बीस मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेल प्लेट प्लेटफॉर्म शीट की सफाई कर रहा था, जबकि गाइड रोप क्लैंप माउंटिंग गर्डर के साथ बेल प्लेट प्लेटफॉर्म एक तरफ से फेल हो गया जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति गिर गए। उनमें से एक सुरक्षा बेल्ट के साथ शाफ्ट के तल में गिर गया और उसे घातक चोट आई, जबकि अन्य को सुरक्षा बेल्ट से लटका दिया गया, लेकिन प्लेटफार्म और रस्सी के कारण उसे गंभीर शारीरिक चोट लगी, जिससे वह कुछ मिनटों के बाद फंस गया।
53	10-04-2024	उर्टन नॉर्थ यू/जी कोयला खान	1	जब एक व्यक्ति एक भूमिगत कोयला खान के लिए खुदाई किए गए बॉक्स कट के तल पर किए जा रहे पानी निकालने के अभियान की स्थिति देख रहा था, लगभग 11.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया और लगभग 2.5 मीटर ऊंचाई से उखड़ गया 1.0 मीटर x 0.75 मीटर x 0.60 मीटर आकार का एक पत्थर पत्थर भी उस पर गिर गया, जिससे गंभीर शारीरिक चोट आई, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
54	23-04-2024	निगाही ओसीपी	1	जब ठेकेदार के चालक द्वारा 05 कर्मचारियों के साथ एक किराए का हल्का मोटर वाहन एक खुले कोयला खान में भार लेने के लिए हॉल रोड पर कतार में इंतजार कर रहे एक स्थिर डम्पर के सामने के दाएं कोने से गुजर रहा था, यह अचानक आगे बढ़ा और हल्के मोटर वाहन के आगे और फिर पीछे दाईं ओर

				के पहियों से गुजर गया। 04 व्यक्तियों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिनमें से एक व्यक्ति ने डेढ़ घंटे बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो मामूली चोटों के साथ भाग गए।
55	24-04-2024	एकीकृत लखनपुर बेलपहाड़ लीलारी ओसीपी	1	"जब ट्रक चालक कोयला स्टॉक यार्ड से लोड किए गए ट्रक के साथ जल्दी से बाहर निकल रहा था, 90 ग्रेडिएंट में लगभग 1 और 13 मीटर से 18 मीटर चौड़ी हॉल रोड पर, एक सुरक्षा गार्ड अपने गैर-निर्दिष्ट कार्य स्थल पर मोबाइल फोन पर बात करते हुए, अनजाने में चल रहे ट्रक के करीब प्रवेश कर गया और उसके सामने के दाहिने साइड व्हील से आंशिक रूप से कुचल गया, गंभीर शारीरिक चोटें आईं। जिसके लिए उन्होंने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया"
56	10-05-2024	पैरासी कोलियरी	1	जब एक ट्रामर पिंजरे से बाहर आ रहा था, तो जमीन के नीचे की कोयला खान के गड्ढे में एक खाली कोयला टब को धक्का दे रहा था, 37 सेमी X 15 सेमी X 15 सेमी, 25 सेमी X 10 सेमी आकार वाले पत्थर के टुकड़े सुरक्षात्मक छत और पिंजरे की छतरी पर शाफ्ट के किनारों से गिर गए, टुकड़ों में टूट गए और ट्रामर के सिर और गर्दन के पिछले हिस्से पर टकराए, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक चोट लगी। जिसके कारण उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया।
57	10-05-2024	एमोद (जी-19 एक्सटेंशन) लिग्नाइट खदान	1	"जब एक उत्खनन ऑपरेटर एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान के निचले ओवरबर्डन बेंच पर एक नाली काट रहा था, अचानक इन-पिट ओवरबर्डन डंप, ओवरबर्डन बेंचों के इन-सीटू बैरियर के खिलाफ वापस भर गया, नीचे फिसल गया, जिससे खुदाई करने वाले को उसके ऑपरेटर के साथ दफन कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेटर की तुरंत मृत्यु हो गई"।

58	12-05-2024	कबरीबाद पुनर्गठित खान	1	'जब एक व्यक्ति ओवरबर्डन डंप पर डोजर पर रखरखाव का काम कर रहा था, तो वह गलती से उस पर चला गया और डोजर डंप की ढलान के साथ लगभग 25 मीटर की गहराई तक फिसल गया, जिसके दौरान उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।"
59	15-05-2025	जंबाड कोलियरी	1	जब एक ट्रामर जमीन के नीचे की कोयला खान में पिट बॉटम में वाइन्डर केज से खाली टब खींचने के लिए आ रहा था, तो अस्थायी पिट बॉटम बफर का एक स्प्रिंग माउंटिंग गर्डर से अलग हो गया और आरोही घुमावदार केज बॉटम चैनल द्वारा दूर ले जाया गया और 151 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया और वापस उछल गया, जिससे पीड़ित के माथे पर चोट लगी, जिससे गंभीर चोट लग गई, जिससे उसने लगभग तुरंत दम तोड़ दिया।
60	22-05-2024	दुधिचुआ ओसीपी	2	जब एक ओपनकास्ट कोयला खान के कोल हैंडलिंग प्लांट के बेल्ट कन्वेयर की निचली डेक प्लेट पर अग्निशमन जल हाइड्रेंट लाइन की मरम्मत और स्थापना के लिए एक अनुबंधित वेल्डर और सहायक को लगाया गया था, अचानक डेक प्लेट का सपोर्ट एंकल उखड़ गया, जिससे वे दोनों कंक्रीट के फर्श पर लगभग 17 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर शारीरिक चोट लगी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
61	24-05-2024	सस्ती विस्तार ओपनकास्ट माइन	1	जब एक आंतरिक ओवरबर्डन डंपिंग क्षेत्र में मशीनरी की सुरक्षा के लिए तैनात एक सुरक्षा गार्ड को डोजर ने अनजाने में टकराया और झपकी ले ली, लापता हो गया और उसका शव डंप के ऊपर से लगभग 3.0

				मीटर नीचे ताजा झपकी वाले ओवरबर्डन डंप की ढलान के नीचे दबा हुआ मिला।
62	30-05-2024	गोदावरीखानी नंबर 11 इनलाइन	1	जब एक लोड हॉल डंप (एलएचडी) मशीन का एक ऑपरेटर एक भूमिगत कोयला खान में एक ड्रिफ्ट-गैलरी की साइड वॉल के पास पहले से ही लोड और पार्क की गई लोड हॉल डंप मशीन के डिप साइड पर खड़ा था, उक्त लोड हॉल डंप मशीन अचानक लुढकने लगी, जिसके कारण उसे पकड़ लिया गया और लोड हॉल डंप मशीन के खंभे के किनारे और पीछे के छोर के बीच में दबा दिया गया। इस प्रकार गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
63	11-06-2024	कुल्डा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट	1	जब एक टिपर चालक ने वेटब्रिज से बाहर निकलने के बाद कोयला परिवहन सड़क के दाईं ओर अपना लोडेड टिपर पार्क किया और एक खुली कोयला खान में टिपर के कोयले से लदे डंप बॉक्स के किनारे पर खड़े होकर तिरपाल लगाने में लगा हुआ था, उसने अपना संतुलन खो दिया और लगभग 3 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया और पास से गुजरने वाले एक अन्य लोडेड टिपर के पीछे के दाईं ओर के पहियों से टकरा गया। गंभीर शारीरिक चोटें आने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।"
64	28-06-2024	जयंत ओसीपी	1	जब ठेकेदार के चालक द्वारा 05 ठेकेदारों के कर्मचारियों के साथ एक हल्का मोटर वाहन एक खुली कोयला खान में हॉल रोड के बगल से जा रहा था, तो यह जंक्शन से लगभग 12 मीटर की दूरी पर हॉल रोड के घुमावदार हिस्से के पास डंपर के पीछे के दाईं ओर के पहियों से टकरा गया और कुचला गया, जिससे 03 व्यक्तियों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिनमें से एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो

				को मामूली चोटें आई और एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची"।
65	08-07-2024	नेयवेली लिग्नाइट खान-II	1	जब एक ओपनकास्ट लिग्नाइट (कोयला) खान में शीर्ष बेंच पर बेल्ट कन्वेयर की जांच और रखरखाव के लिए लगा एक अनुबंधित कर्मचारी रूकी हुई बेल्ट कन्वेयर को पार कर रहा था, अचानक बेल्ट शुरू हो गई और उसे टेल एंड तक ले गई, जहां उसका सिर टकरा गया और वी-वाइपर के नीचे फंस गया, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
66	17-07-2024	रामागुंडम ओपनकास्ट-II खान	2	जबकि तीन जनरल मजदूर के साथ एक फिटर लगभग 5.2 मीटर गहराई की खाई में पानी की पाइप लाइन की मरम्मत कर रहा था, जो एक ओपनकास्ट कोयला खान में ढीली ओवरबर्डन सामग्री के नीचे दबी पाइप लाइन को उजागर करने के लिए बनाया गया था, अचानक, खाई का किनारा लगभग 2.0 मीटर (लंबा) x 5.2 मीटर (ऊंचाई) x 0.5 से 2.0 मीटर (मोटाई) किनारे से अलग हो गया और नीचे खिसक गया, जिसके कारण फिटर और एक जनरल मजदूर उसी के नीचे दब गए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं, जबकि दो अन्य क्रमशः रिपोर्ट करने योग्य और मामूली चोटें आई।
67	27-07-2024	कुसमुंडा ओसी खान	1	भारी बारिश के दौरान, कार्यस्थल पर छह व्यक्ति, एक खुली कोयला खान में एक नाले के किनारे स्थित एक विश्राम आश्रय में रह रहे थे, पानी के प्रवाह के साथ आने वाले गाद और मलबे ने नदी के ऊपर की ओर ह्यूम-पाइप को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रेस्ट शेल्टर के चारों ओर पानी भर गया; आश्रय से भागने की कोशिश करते समय छह व्यक्ति, उनमें से

				एक फिसल गया, नियंत्रण खो बैठा और लगभग 100 मीटर की दूरी पर पानी के साथ संप में चला गया, जिसमें लगभग 10 मीटर की गहराई तक पानी भर था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, जिसे बाद में लगभग 17 घंटे के बाद उसे बरामद किया गया और अन्य पांच व्यक्ति सुरक्षित बच गए।
68	06-08-2024	नेयवेली लिग्नाइट खान नंबर-1ए	1	जब एक ओपनकास्ट लिग्नाइट (कोयला) खान में ट्रांसफर फीडर पर बूम की पोजिशिंनिंग के लिए बकेट व्हील एक्सकेवेटर के डिस्चार्ज बूम ऑपरेटर को सिग्नल देने के लिए तैनात एक संविदात्मक कर्मचारी ट्रांसफर फीडर के पास सड़क पर सो रहा था, तो वह एक मार्चिंग डोजर से कुचला, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे उसने तुरंत दम तोड़ दिया।"
69	13-08-2024	न्यू माजरी यूजी से ओसी खान	1	जबकि एक सहायक मैकेनिक, बाईं ओर (एलएचएस) ट्रैक्शन चेन पर बैठकर, एक ओपनकास्ट कोयला खान की हॉल रोड में खड़े डोजर के फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप के बीच में दिए गए धातु ईंधन पाइप से एयर लॉक को हटाने के लिए प्राइमिंग कर रहा था, ऑपरेटर की सीट पर बैठे एक अन्य सहायक मैकेनिक ने डोजर को फॉरवर्ड गियर में स्टार्ट किया, जिस पर डोजर आगे बढ़ा, ट्रैक्शन चेन पर बैठे सहायक मैकेनिक बाहर की ओर निकल गया और एलएचएस ट्रैक्शन चेन द्वारा कुचल दिया गया, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें आईं जो तुरंत घातक साबित हुईं।
70	21-08-2024	ब्लॉक बी	1	जहां एक खुली कोयला खान में एक एक्सकेवेटर और दो रोप स्लिंग का उपयोग करके फ्लोटिंग पोंटून पर बेस फ्रेम के साथ एक डीवाटरिंग पंप लगाने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों सहित 05 व्यक्तियों को लगाया गया था, अचानक रस्सी के गोफन में से एक फिसल

				गया, जिसके परिणामस्वरूप पंप सेट एक तरफ झुक गया और फिर अनुबंधित कर्मचारियों में से एक पर गिर गया। उन्हें गंभीर शारीरिक चोट लगी थी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य लोग बाल-बाल बच गए।
71	29-09-2024	छाल ओपनकास्ट खान	1	'जबकि संविदा पर काम करने वाले 6 लोगों का एक समूह लगभग 13 मीटर लंबाई के स्टील ट्यूबलर पोल को मैन्युअल रूप से उठा रहा था। छाल ओसीएम सबस्टेशन के पास रस्सी की मदद से एक गड्ढे में रखने के लिए, अचानक स्टील ट्यूबलर पोल फिसल गया और उसके एक अनुबंधित कार्य व्यक्ति की गर्दन पर गिर गया और गंभीर चोटें आ गईं। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"
72	30-09-2024	निगाही ओसीपी	1	जब एक वेल्डर एक ओपनकास्ट कोयला खान के निर्माणाधीन कोयला हैंडलिंग संयंत्र के एक ट्रांसफर हाउस की छत पर मोनोरेल सपोर्ट की वेल्डिंग में लगा हुआ था और जब वह जलपान के लिए उतरा, तो अनजाने में उसी प्लेटफॉर्म पर डिस्चार्ज ढलान के किनारे खुले हुए हिस्से/गैप से कंक्रीट के फर्श पर 15.7 मीटर की गहराई में गिर गया। गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जिससे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।
73	03-10-2024	गेवरा ओसी खान	1	दिनांक 03/10/2024 को गेवरा परियोजना में मैसर्स श्रीकृष्ण एक्सप्लोसिव एंड एक्सेसरीज के इमल्शन पंप ट्रक, जिसकी पंजीकरण सं. सीजी 04जेए-8450 थी, मैसर्स एसएमएएसएल पैच (एनआईटी-522) के पैच पर ब्लास्ट हॉल की चार्जिंग के काम में लगा हुआ था। विस्फोटक चार्जिंग के बाद, उक्त पंप ट्रक लगभग

				03:25 बजे वापस लौट रहा था। नारबोध से 223 जंक्शन की ओर जाते समय, जब यह 223 जंक्शन से लगभग 200 मीटर दूर था, तो यह अनियंत्रित हो गया और दाहिनी ओर के बर्म के ऊपर से चला गया और ड्राइवर साइड के विपरीत पलट गया। इस दौरान मैसर्स स्पेशल ब्लास्ट के तकनीकी सेवा इंजीनियर श्री गोरेलाल पटेल पुत्र मंगलू राम पटेल की पीठ में गंभीर चोट आई, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष थी। उन्हें तुरंत एनसी अस्पताल गेवरा ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
74	06/10/2024टीएफ27/11/2024	ओरिएंट कोलियरी खान	1	भूमिगत कोयला खान में विस्फोट करने के बाद डेवलपमेंट गैलरी के पास मौजूद आउट-बाय जंक्शन पर रूफ ड्रेसिंग के समय, दो रूफ बोल्ट के बीच पड़े लगभग 0.9 मीटर x 0.6 मीटर x 0.15 मीटर के शेली कोयले का एक ब्लॉक, अचानक 2.6 मीटर की ऊंचाई से अलग हो गया और ड्रेसिंग रॉड के साथ फिसलने के बाद ड्रेसर की छाती से टकरा गया, बाद में ड्रेसर विस्फोटित कोयले पर अपनी पीठ के बल गिर गया, जिससे गंभीर आंतरिक शारीरिक चोटें आईं, जिससे इलाज के बाद अस्पताल में 52 दिन में उसकी मौत हो गई।"
75	07-10-2024	गंगारामचाक और गंगारामचाक-भदुलिया कोयला खान	8	एक ओपनकास्ट कोयला खान की एक ओवरबर्डन बेंच पर ब्लास्टिंग के लिए निर्धारित साइट के पास खड़ी एक विस्फोटक वैन (बूस्टर विस्फोटकों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और शॉक ट्यूबों से भरी हुई) से विस्फोटकों को उतारते समय, और प्राइमर की तैयारी के समय, उन्हें समूह में शॉट होल तक ले गया, और प्राइमर चार्ज को एक छेद में डाला जा रहा था, अचानक, विस्फोटक वैन में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शॉक वेव्स, एयर ओवरप्रेशर

				और वैन की क्षतिग्रस्त एल्यूमीनियम शीटिंग से स्प्लिंटर्स बाहर निकल गए, जिसके बाद सभी प्राइमर चार्ज में विस्फोट हो गया, जिसमें उपरोक्त कार्य में लगे सभी आठ व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई; और पास में मौजूद तीन व्यक्तियों में से एक को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और दो को रिपोर्ट करने योग्य चोटें आईं।
76	15-10-2024	गेवरा ओसी खान	1	जब एक संविदात्मक कर्मचारी एक ओपनकास्ट खान में सीढ़ी पर खड़े होकर साइलो के अंदर बॉटम लाइनर प्लेटों की सफाई में लगा हुआ था, अचानक 4 मिमी मोटाई के 1 मीटर x 1 मीटर आकार की एक हल्की स्टील (एमएस) प्लेट लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से साइलो ओपनिंग के ऊपर से साइलो दीवार के साथ अंदर गिर गई और जो कामगार की पीठ के निचले हिस्से में जाकर लगी। गंभीर रूप से आंतरिक चोटें आईं, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।"
77	19-10-2024	राजनगर ओसी खान	1	"जब एक ओपनकास्ट कोयला खदान में ब्लास्टिंग वाली जगह से डेंजर ज़ोन के अंदर ओवरबर्डन बेंच के ऊपर एक बोलेरो गाड़ी में तीन अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति ने शरण ली हुई थी, तभी नीचे की ओवरबर्डन बेंच से ब्लास्टिंग वाली जगह से निकला एक उड़ता हुआ पत्थर का टुकड़ा बोलेरो गाड़ी की छत के एक हिस्से से टकराया और उसके बाद गाड़ी की छत नीचे झुक गई और बोलेरो गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को लगी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।"

78	18-11-2024	चयनित ढोरी ओपनकास्ट खान	1	एक ओपन कास्ट कोयला खदान में ढलान पर खाली डंपर चलाते समय, तय समय से ज़्यादा देर तक लगातार गाड़ी चलाने के कारण एक व्यक्ति का कंट्रोल छूट गया और वह ओबी डंप से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।
79	24-11-2024	मगध ओसीपी	1	जब एक डोजर ऑपरेटर, नशे की हालत में, अपनी शिफ्ट खत्म होने पर कोयला स्टॉक यार्ड से वर्कशॉप की ओर डोजर ले जा रहा था, तो वह हॉल रोड के बीच में अपना बैलेंस खो बैठा और डोजर हॉल रोड से लगभग 25 मीटर नीचे खदान में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
80	03-12-2024	गोदावरीखानी नंबर 7 एलईपी	1	"जब एक अंडरग्राउंड कोयला खदान का मैनेजर सतह पर लगे स्टॉइंग बंकर के अंदर फंसी हुई चीज़ों को हटाने के काम की देखरेख करने गया, तो जिस ढीली जगह पर वह खड़ा था, वह धंस गई, जिससे वह मलबे के नीचे दब गया। बाद में जब उसे बचाया गया और अस्पताल भेजा गया, तो उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया।"
81	04-12-2024	झिरिया यूजी खान	2	एक अंडरग्राउंड कोयला खदान के डिपिलरिंग पैनल में गैलरी जंक्शन पर नई ब्लास्ट की गई छत की ड्रेसिंग का काम करते समय, दो मज़दूरों में से एक छत की ड्रेसिंग करते समय नीचे गिर गया और दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की, तभी अचानक 1.4मी x 1.1मी x 0.1मी आकार का एक पत्थर/टुकड़ा 3.05मी की ऊंचाई से छत से टूटकर उन पर गिर गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

82	19-12-2024	परकाशमखानी ओपनकास्ट खान	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में ओवरबर्डन मटेरियल को अनलोड करने के लिए जब एक भरे हुए डंपर को डंप पर पीछे किया जा रहा था, तो वह पीछे लुढक गया और 29 मीटर की गहराई में नीचे वाली बेंच पर गिर गया, जिससे डंपर ऑपरेटर को गंभीर चोटें आईं, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
83	19-10-2023	बहुला कोलियरी	1	"एक अंडरग्राउंड कोयला खदान के डिपिलरिंग पैनल में जंक्शन पर छत की ड्रेसिंग का काम चल रहा था, जहाँ लगभग 0.3 मीटर मोटी कोयले की ढीली परत थी। माइनिंग सरदार जंक्शन के नीचे खड़े होकर काम की देखरेख कर रहे थे, तभी लगभग 5.4मी x 4.4मी x 0.15 -0.3मी की ड्रेसिंग की हुई परत 3.0 मीटर की ऊँचाई से गिर गई, जिससे उन्हें चोटें आईं और साथ ही दो ड्रेसर को भी गंभीर चोटें आईं, जिसमें माइनिंग सरदार की मौत हो गई।
84	09-10-2023	झांजरा परियोजना कोलियरी	1	जब एक फेस क्रू ऑपरेशन के दौरान टूटे हुए वाल्व से निकल रहे हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड से बच रहा था, जो ब्रिज स्टेज लोडर पर रखा था और लॉन्ग-वॉल पैनल में गेट रोडवे पर ओसी प्रोप को खड़ा करने के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड टैप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वह कोयले के बड़े-बड़े टुकड़ों वाली ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसके चेहरे के बाईं ओर और सामने-टेम्पोरल हिस्से में चोटें आईं, जिसके कारण बाद में उसकी मौत हो गई।
85	16-01-2023	गौरंगडी (ए) कोलियरी	2	जब एक ओपनकास्ट कोयला खदान के पार्किंग यार्ड में एक खाली डंपर पार्क किया जा रहा था, तो पार्किंग यार्ड में मौजूद एक दूसरे डंपर ऑपरेटर को उस डंपर ने कुचल दिया और उसकी लगभग तुरंत मौत हो गई।

86	01-06-2023	निम्चा (आर) कोलियरी	1	जब पिट नंबर 4 के पिट बॉटम पर तैनात एक व्यक्ति ने अपनी पोस्ट/निर्धारित जगह छोड़ दी और खाली टब केज लाइन की खुली जगह में चला गया, तो वह खाली केज के नीचे दब गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।
87	09-07-2023	तिलकबोनी कोलियरी	1	एक अंडरग्राउंड कोयला खदान की हॉलेज रोडवे के हॉलेज प्लेन के ऊपरी हिस्से में जब खाली टबों को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा था, तो वे पटरी से उतर गए और हॉलेज रोडवे से बाहर आ रहे दो लोगों से टकरा गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इनमें से एक व्यक्ति की 3 घंटे बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट लगी।
88	25-06-2023	समामेलित कोनार और खासमहल ओसीपी	1	जब एक व्यक्ति कोयला बेंच के निचले हिस्से के पास एक पे लोडर के केबिन के अंदर था, तो ऊपर की ओवरबर्डन बेंच के किनारे से लगभग एक टन वज़नी चट्टान का टुकड़ा टूटकर गिर गया और लगभग 70 मीटर की ऊंचाई से पे लोडर पर गिरा, जिससे ऑपरेटर को गंभीर चोटें आईं और आठ दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
89	20-05-2023	एना कोलियरी	1	एक ओपन कास्ट कोयला खदान की हॉल रोड पर खड़े एक डीज़ल बाउज़र के डिस्पेंसिंग पंप पर डीज़ल लीकेज और शॉर्ट सर्किट से लगी आग से निपटने के लिए ऑपरेटर के केबिन का बायां दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
90	15-08-2023	कुजामा कोलियरी	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में जब एक भरा हुआ डंपर ओवरबर्डन डंप यार्ड की ओर जा रहा था, तो उसने एक हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) को टक्कर मार दी

				और उसे कुचल दिया, जिससे एमएमवी में बैठे दो लोग बुरी तरह घायल हो गए।
91	13-09-2023	समामेलित मुरैदिह फुलारिटैंड कोलियरी	1	जब एक व्यक्ति एचईएमएम पार्किंग एरिया में घुसा, जहाँ से डंपर ओपन कास्ट माइन में ऑपरेशन के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक एक रिवर्सिंग डंपर ने उसे टक्कर मार दी/कुचल दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
92	22-03-2023	सेंड्रा बांसजोरा	1	एक ओपन कास्ट कोयला खदान में जब एक व्यक्ति फायर-टेंडर के होज़ पाइप से शॉवल मशीन पर पानी डालकर आग बुझा रहा था, तो अचानक उसकी गर्म सतह से पानी भाप बनकर उड़ गया और गर्म भाप का बादल हवा में फैल गया। भाप का झोंका उसके शरीर से टकराया, जिससे वह जल गया और लगभग 20 घंटे बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
93	17-04-2023	भौरा (दक्षिण)	1	जब एक व्यक्ति कोयला खदान के बंद पड़े पानी से भरे गड्ढे से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा प्लास्टिक का जार निकालने की कोशिश कर रहा था, जो पंप को चालू करने के लिए गड्ढे के किनारे पर लगाया गया था और पानी में गिरकर तैर रहा था, तो वह गहरे पानी में चला गया और किनारे की ओर तैरते समय वह आगे तैर नहीं पाया और डूब गया। दुर्घटना के लगभग 13 घंटे बाद उसकी तैरती हुई लाश पानी से भरे गड्ढे से निकाली गई।
94	25-12-2023	भौरा (दक्षिण)	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान के ओवरबर्डन डंप यार्ड के किनारे पर जब एक टिपिंग बॉडी वाला टिपर अनलोड किया जा रहा था, तो वह डंप से लगभग 8 मीटर की गहराई में गिर गया और उसमें आग लग गई, जिससे टिपर ऑपरेटर को गंभीर चोटें आईं और

				लगभग ढाई घंटे बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
95	01-10-2023	गोविंदपुर फेज-II ओसीपी	1	"जब एक व्यक्ति, हॉल रोड पर मोटरसाइकिल से सतह की ओर जा रहा था, तो ऊपर की सुपर एडजेसेंट परत से लगभग 60 मीटर लंबा, 8 मीटर ऊंचा और 13 मीटर चौड़ा ओवरबर्डन मटेरियल का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, ढलान से नीचे फिसल गया, हॉल रोड पर गिर गया और उसे दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।" मेरे सामने पेश किए गए सबूतों के अनुसार, कारण यह हो सकता है: यदि (i) खदान के उत्तरी तरफ की खुदाई, जो उस हॉल रोड के ऊपर थी जहां दुर्घटना हुई थी, उसे बेंच बनाकर रखा जाता, जिसमें जलोढ़ मिट्टी या इसी तरह की अन्य ज़मीन से बने ओवरबर्डन में बेंच की ऊंचाई 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होती और उसकी चौड़ाई बेंच की ऊंचाई के तीन गुना से कम नहीं होती, और चट्टानी बनावट वाले ओवरबर्डन के मामले में, ऊंचाई इस्तेमाल की जा रही खुदाई मशीन की खुदाई की ऊंचाई या पहुंच से ज़्यादा नहीं होती और उसकी चौड़ाई बेंच की ऊंचाई से कम नहीं होती, या बेंच पर चलने वाली सबसे चौड़ी मशीन की चौड़ाई प्लस दो मीटर या डंपर की चौड़ाई का तीन गुना, यदि डंपर बेंच पर चलते हैं, जो भी ज़्यादा होता, जैसा कि कोल माइंस रेगुलेशन, 2017 के रेगुलेशन 106(4) और रेगुलेशन 106(5) के तहत ज़रूरी था; और (ii) अगर खदान में काम करने का तरीका, अल्टीमेट पिट स्लोप, स्लोप स्टेबिलिटी की मॉनिटरिंग तय करने के लिए साइंटिफिक स्टडी की गई होती और खदान का काम उसी हिसाब से किया गया होता और 2020 का डीजीएमएस (तकनीकी) सर्कुलर नंबर 02 और 2020 का 03 के साथ पठित कोयला खान विनियमन, 2017

				के विनियमन 106(2) के अनुसार कार्य की स्लोप स्टेबिलिटी की मॉनिटरिंग की गई होती; तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। इस दुर्घटना को माइनिंग-स्टैटिस्टिकल कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि दुर्घटना खदान के अंदर हुई, व्यक्ति खदान में काम करता था, ड्यूटी पर था और 2017 के डीजीएमएस (तकनीकी) इंस्ट्रक्शन नंबर 01 धनबाद, दिनांक 04.12.2017 के अनुसार दुर्घटना खनन ऑपरेशन के दौरान हुई।
96	11-10-2023	जगन्नाथ कोलियरी	1	एक कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर, जो चार रास्ते वाले जंक्शन के कोने पर खड़े होकर ओबी फेस से टिप्परों की आवाजाही की निगरानी कर रहा था, उसने नॉन-वर्किंग ऊपरी बेंच की ओर जाने वाली सड़क पर एक खाली टिप्पर को अनधिकृत पार्किंग एरिया में पार्क करने के लिए जाते देखा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया और खाली टिप्पर से टकरा गया, नीचे गिर गया और इस दौरान उसे लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
97	21-01-2023	वेस्ट बोकारो क्यूआर एबी	1	यह नतीजा निकाला गया है कि जानलेवा हादसा इन कारणों से हुआ: "एक प्राइवेट कोयला खदान में एक एक्सकेवेटर के बूम सिलेंडर को मेंटेनेंस के दौरान क्रेन और वेब स्लिंग की मदद से हटाया जा रहा था, तभी बूम सिलेंडर अचानक बाहर निकलकर तेज़ी से घूमने लगा। इस वजह से वह काम के लिए रखी सीढ़ी (वर्किंग प्लेटफॉर्म) से टकरा गया और उस व्यक्ति पर गिर गया जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।"

98	14-03-2023	भरतपुर ओसीपी	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में साइलों बंकर में कोयला उतारने के बाद जब एक कॉन्ट्रैक्ट वाला टिपर खदान की ओर जा रहा था, तो ओवर-स्पीडिंग के कारण ऑपरेटर का सड़क के मोड़ पर टिपर से कंट्रोल हट गया और वह सड़क के किनारे एक खाली पड़ी बिल्डिंग से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
99	09-03-2023	गर्जनबहाल ओसीपी	3	जब एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला टिपर ऑपरेटर ओपनकास्ट कोयला खदान के वर्किंग कोल फेस पर टिपर उतार रहा था, तो टिपर ढलान पर लुढक गया और चलते हुए टिपर पर चढ़ने की कोशिश में ऑपरेटर दो टिपरों के बीच फंस गया, जब वह बगल में खड़े दूसरे टिपर से टकराया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
100	27-10-2023	टोपा आरओ ओसीपी (ए) खान	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में जब एक 40 टन की क्रेन खदान से सतह पर बने वर्कशॉप की ओर जा रही थी, तो क्रेन ढलान से नीचे लुढक गई और बर्म से टकराकर हॉल रोड पर पलट गई। ऑपरेटर क्रेन के नीचे फंस गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और लगभग मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
101	18-07-2023	लिंगराज ओसीपी	1	पानी भरने की जगह से वर्कशॉप तक शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए एक भरा हुआ पानी का टैंकर चलाते समय, उसने एक ओपनकास्ट कोयला खदान में हल्की ढलान वाली सड़क (लाइन * 22) पर पानी का टैंकर रोका, टैंकर के सामने की तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे उतरा, ज़मीन पर गिर गया, इसी बीच पानी का टैंकर आगे बढ़ा और उसके ऊपर से गुज़र गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

102	27-09-2023	मगध ओसीपी	1	जब एक वे ब्रिज इंचार्ज ओपनकास्ट कोयला खदान के कोल स्टॉक से कोयला ट्रांसपोर्टेशन रोड से दोपहिया वाहन पर वे ब्रिज लौट रहा था और मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, तभी एक ठेकेदार के खाली टिपर के पिछले दाहिने पहिये से उसे टक्कर लगी और वह उसके नीचे आ गया। इससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
103	24-07-2023	लखनपुर ओसीपी	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में 3.3केवी फीडर के डबल पोल स्ट्रक्चर पर एक कॉन्ट्रैक्टर मज़दूर कंडक्टर का जम्पर वायर खोल रहा था, तभी अचानक बिजली चालू हो गई और उसे करंट लग गया, जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
104	11-04-2023	गर्जनबहाल ओसीपी	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में ओवरबर्डन लोडिंग फेस की ओर जाने वाली हॉल रोड पर, एक बिना ट्रेनिंग वाले और बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही किराए की बोलेरो गाड़ी जिसमें छह कर्मचारी सवार थे, जब एक 100टी डंपर को ओवरटेक कर रही थी, तो डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलट गई और करीब 6 मीटर तक घिसटती चली गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
105	13-10-2023	ब्लॉक बी	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में, जब एक कॉन्ट्रैक्टर टिपर ड्राइवर खाली टिपर को डंप यार्ड से वर्किंग फेस की ओर ले जा रहा था, तो टिपर की टक्कर हॉल रोड के जंक्शन पर खड़े दूसरे खाली टिपर से हो गई, जिससे ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं और लगभग डेढ़ घंटे बाद डिस्पेंसरी से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

106	17-04-2023	जयंत ओसीपी	1	ओपनकास्ट कोयला खदान में 33 केवी ओवरहेड लाइन फीडर के खंभों की पेंटिंग के लिए रखे गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में से एक वर्कर गलती से दूसरी पैरेलल चालू 33 केवी ओवरहेड लाइन के खंभे पर चढ़ गया और लाइव कंडक्टर के संपर्क में आ गया, जिससे उसे बिजली का झटका लगा, गंभीर रूप से जल गया, तुरंत ज़मीन पर गिर गया और लगभग तुरंत ही उसकी मौत हो गई।
107	06-08-2023	अमाडैंड ओपनकास्ट खान	1	जब 8 इंच डायमीटर और 22 फीट लंबाई के 05 एमएस पाइप का एक बंडल वायर स्लिंग और क्रेन की मदद से ट्रक से उतारा जा रहा था, तभी अचानक एक बिना बंधा पाइप ट्रक की बॉडी के किनारे से लूप से फिसल गया और पास खड़े एक फोरमैन को जा लगा, जो पाइप उतारने के काम की देखरेख कर रहा था और मदद भी कर रहा था। इससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
108	22-05-2023	दुधिचुआ ओसीपी	1	जब एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, जिसे शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया था, एक ओपनकास्ट कोयला खदान की हॉल रोड पर चल रहा था, तभी एक चलते हुए लोडेड टिपर से करीब 1.1मी x 0.75मी x 0.35मी आकार का एक पत्थर का टुकड़ा लगभग 3.2m की ऊंचाई से गिरा, जिससे उसके दाहिने कंधे पर गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
109	28-08-2023	रामागुंडम ओपनकास्ट - iii खान	1	जब एक ओपनकास्ट कोयला खदान के ओवरबर्डन बेंच पर ड्रिल फेस की तैयारी के लिए एक डोजर ऑपरेटर डोजिंग कर रहा था, तभी डोजिंग एरिया की ओर आ रहा ड्रिल ऑपरेटर डोजर की चपेट में आ गया और घिसट गया, जिससे उसे तुरंत जानलेवा चोट लगी।

110	17-08-2023	गोदावरीखानी नंबर 11 इनक्लाइन	1	जब एक कंटीन्यूअस माइनर ऑपरेटर और एक कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर अंडरग्राउंड कोयला खदान की एक बिना सपोर्ट वाली डेवलपमेंट गैलरी में कंटीन्यूअस माइनर की खराबी ठीक करने गए, तो अचानक, छत से लगभग 1.2 मीटर (लंबा) * 0 - 0.6 मीटर (चौड़ा) * 0.2 मीटर (मोटा) शेल कोयले का एक टुकड़ा टूटकर उन पर गिर गया, जिससे कंटीन्यूअस माइनर ऑपरेटर को जानलेवा चोट लगी और कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर को मामूली चोटें आईं।
111	25-07-2023	अद्रियाला लॉन्गवॉल परियोजना खान	1	जब एक ट्रैक पर लगी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन को ज़मीन के नीचे कोयले की खदान में ले जाया जा रहा था, तो मॉडिफाइड हाइड्रोलिक सिस्टम की खराब फीमेल स्विवल एंड फिटिंग से एक हाई प्रेशर हाइड्रोलिक होज़ निकल गया, जिससे होज़ तेज़ी से झटका खाकर पास खड़े एक व्यक्ति को लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
112	04-02-2023	रामागुंडम ओपनकास्ट - आई खान	1	एक ओपनकास्ट खदान के कोल हैंडलिंग प्लांट में, जब एक व्यक्ति पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को उसके हैंडल और ट्रिगर से पकड़कर स्टैंड से उठा रहा था, तो अंदर का सीओ2 कार्ट्रिज एक्टिवेट हो गया, जिससे फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया। इसके कारण अंदर बने दबाव से कमजोर, जंग लगा बेस फट गया, जिससे उसे गर्दन में गंभीर चोटें आईं, और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
113	12-01-2023	कोयागुडेम ओपनकास्ट खान -I	1	"जब एक व्यक्ति ओपनकास्ट कोयला खदान के ओवरबर्डन बेंच पर खड़े एक डीजल टैंकर ट्रक की सीढ़ी पर खड़ा था, जो एक शॉवल के पास था, तभी अचानक शॉवल पीछे की ओर चला और उसे ट्रक की बॉडी से

				दबा दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।"
114	02-11-2023	रवींद्रखानी नंबर 7 इनक्लाइन खान	1	जब एक मैकेनिकल फिटर अपने सहकर्मियों के साथ एक हॉलेज ट्रैक-लाइन के पास हॉलेज को डिसमेंटल करने का काम कर रहा था, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया, उसका सिर हॉलेज ट्रैक से टकरा गया, जिससे उसे सिर में चोट लगी (उसकी बाईं भौंह पर) और साढ़े तीन घंटे बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
115	01-06-2023	नेयवेली लिग्नाइट खान नंबर-1	1	जब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला एक मज़दूर बिजली सप्लाई बंद किए बिना 11केवी पैनल के वीसीबी चैंबर की सफाई कर रहा था, तो वह गलती से लाइव टर्मिनलों के बहुत करीब आ गया, जिससे इलेक्ट्रिकल फ्लैशओवर हुआ और वह गंभीर रूप से जल गया, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
116	02-07-2023	एकीकृत बारंज ओपनकास्ट खान	1	जब सीएचपी के पास कोयला स्टॉक यार्ड के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ओवरबर्डन ले जा रहे डंपरों को अनलोड करने का गाइडेंस देने के लिए रखा गया एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उस इलाके में आराम कर रहा था, तो गलती से उसके ऊपर ओवरबर्डन गिरा दिया गया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं।
117	23-04-2023	चर्चा खान (आरओ)	1	भूमिगत कोयला खदान में गैलरी में कंटीन्यूअस माइनर और पिलर की दाहिनी दीवार के बीच दो केबल मैन केबल संभाल रहे थे, तभी अचानक, लगभग 2.6 मीटर लंबा, 3.8 मीटर ऊंचा और 0.05 से 0.20 मीटर मोटाई वाला कोयले का एक बड़ा टुकड़ा बिना सहारे वाली साइड की दीवार से टूटकर उनमें से एक पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले

				जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे केबल मैन कोई चोट नहीं आई।
118	14-10-2023	गेवरा ओसी खान	1	जब एक कोयला ले जाने वाला ट्रक ओपनकास्ट कोयला खदान की सतह पर कोयला स्टॉक यार्ड की ओर जा रहा था, तभी अचानक सड़क पार करने की कोशिश कर रहे एक दोपहिया वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया वाहन चला रहे व्यक्ति को चोटें आईं, और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
119	10-05-2023	धोपटला ओसी (सस्ती यूजी से ओसी) खान	1	जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ओवरबर्डन बेंच पर चेन डोजर से बनने वाली एक प्रस्तावित सड़क के लेवलिंग काम की देखरेख कर रहा था, तभी पीछे आते हुए चेन डोजर के दाहिने पिछले हिस्से से उसे टक्कर लगी और वह उसके दाहिने क्रॉलर चेन के नीचे कुचल गया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं।
120	09-01-2023	कोलारपिम्परी ओपनकास्ट खान	1	एक ओपनकास्ट खदान में जब एक आदमी टिपर से नीचे उतर रहा था, तो उसका हाथ टिपर की हैंड रेल से फिसल गया और वह करीब 1.5 मीटर नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिससे उसके अंदरूनी अंगों में चोट लगी और करीब चार घंटे बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
121	13-01-2022	जयंत ओसीपी	1	सीएचपी के ग्राउंड बंकर के कॉरिडोर के दोनों तरफ गिरा हुआ कोयला जमा हो गया था। सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मज़दूरों को लगाया गया था गिरे हुए कोयले की सफाई के दौरान, एक मज़दूर (जिसकी मौत हो गई) किसी ज़रूरी काम से अपनी जगह से हट गया। अचानक, वहाँ काम कर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि बंकर के किनारों से फंसा हुआ

				कोयला ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिरा... वह व्यक्ति गिरे हुए कोयले के नीचे दब गया।
122	15-02-2022	उरीमारी ओपन कास्ट परियोजना	1	जब एक भरा हुआ ट्रक चेक पोस्ट बैरियर से बाहर निकल रहा था, तो एक सिक्योरिटी गार्ड गलती से ट्रक के बहुत करीब आ गया और ट्रक के पिछले दाहिने पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
123	17-02-2022	जे.के. नगर (आर) कोलियरी	1	जबकि श्री. डबलू हरि पुत्र स्वर्गीय हीरा लाल हरि दूसरी पाली में जेके नगर (आर) कोलियरी में 13आर फॉलन कोल डिस्ट्रिक्ट, पिट नंबर 3 में 9आर/11एल जंक्शन पर ड्रेसिंग रूफ में लगे हुए थे। 17/02/2022 को, 2मी x2मी x30सेमी आकार वाले कोयले की एक परत उसके ऊपर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप वह घातक दुर्घटना में फंस गया।
124	20-02-2022	राजापुर	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में 11 मीटर ऊंचे और 55 डिग्री ढलान वाले इन-पिट वेस्ट डंप में बनी बेंच के निचले हिस्से के पास हॉल रोड की सफाई और लेवलिंग के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तभी गर्म मटेरियल का एक टुकड़ा बेंच से नीचे लुढ़क गया और गर्म टुकड़े के छोटे-छोटे हिस्से सामने के शीशे के निचले हिस्से को तोड़कर ऑपरेटर के केबिन में घुस गए, जिससे ऑपरेटर जल गया। दुर्घटना के साढ़े तीन दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
125	25-02-2022	अशोक ओपन कास्ट परियोजना	1	जब एक खाली ट्रक (रोड सेल) पार्किंग यार्ड में घुस रहा था, तो एक असिस्टेंट मैनेजर मोबाइल फोन पर बात करते हुए गलती से उसके बहुत करीब आ गया और ट्रक के पिछले दाहिने पहियों के नीचे आ गया,

				जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
126	07-03-2022	अद्रियाला लांगवॉल परियोजना खान	3	07-03-2022 को, पहली शिफ्ट में दोपहर करीब 01:40 बजे, एक गैलरी के खराब हिस्से को सपोर्ट देते समय (आरए3डी और एन2डी के बीच 86एलएल पर), अचानक कोयले का एक बड़ा ब्लॉक, जिसका साइज़ लगभग 36मी (लंबाई) X 3.5मी (ऊंचाई) X 2.5मी (मोटाई) था, गैलरी के किनारे से टूटकर गिर गया, जिससे छह लोग फंस गए। इनमें से तीन फंसे हुए लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया और बाकी तीन की मौके पर ही मौत हो गई।
127	21-04-2022	तेदिचेर्ला ओपन कास्ट खान	1	बिजली के खंभे पर लाइट ठीक करते समय श्री थल्लापल्ली किरण 2.28 मीटर की ऊंचाई से आरएल 855 ओबी बेंच पर फिसलकर गिर गए, जिससे उनकी सी5-सी6 रीढ़ की हड्डी में ग्रेड-4 एंटीरियर डिसलोकेशन हो गया और कॉर्ड कंप्रेसन हो गया। इसके बाद, मेडिकल इलाज के दौरान एक हफ्ते बाद ब्रेन डेथ और कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई।
128	07-05-2022	बरतराय यूजी कोलियरी	1	जब एक महिला लैंप फिटर सेफ्टी लैंप में आग लगा रही थी, तो अचानक जलती हुई माचिस की तीली एक ऐसे कपड़े पर गिर गई जो ईंधन से थोड़ा भीगा हुआ था, जिससे उसमें आग लग गई और इत्तेफ़ाक से उसकी साड़ी में भी आग लग गई (जले हुए कपड़े के गिरने से)। इससे उसे गंभीर जलन हुई, जो 12 दिन बाद जानलेवा साबित हुई।
129	13-05-2022	तवा खान	2	जब वे बोल्ट लगाने के लिए छत में छेद कर रहे थे, तो छत का 3.3मी x 1.5मी x 6" का एक टुकड़ा उन पर गिर गया, जिससे उन्हें चोट लगी। उन्हें स्ट्रेचर से

				ऊपर लाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
130	18-06-2022	समामेलित आरकेओसीपी खानें	1	जब एक ओपनकास्ट कोयला खदान की हॉल रोड पर एक मोटर ग्रेडर एक जंक्शन पार कर रहा था, तो हॉल रोड पर खड़ा एक अयोग्य सुपरवाइजर मोटर ग्रेडर की चपेट में आ गया, उसे गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
131	24-06-2022	चयनित ढोरी ओसी खान	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में, जब लगभग 11 मीटर ऊंचे और लगभग 72 डिग्री के ढलान वाले एक पुराने ओवरबर्डन डंप से ओवरबर्डन लोड करने के लिए एक एक्सकेवेटर लगाया गया था, जिसमें कोयले की परत के बचे हुए हिस्से में आग लगी हुई थी, जिसकी मोटाई लगभग 2.5-3.5 मीटर थी, तो बेंच के हाईवॉल साइड से गर्म मटीरियल का एक टुकड़ा नीचे लुढक गया और टूटे हुए बड़े टुकड़े सामने का शीशा तोड़कर ऑपरेटर के केबिन में घुस गए, जिससे ऑपरेटर को जलने की चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
132	05-07-2022	राजगमार 4 और 5 इनक्लाइन		जब श्री राधे श्याम ड्रेसिंग रॉड का इस्तेमाल करके ढलान के मुंह में फंसे कोयले के एक टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक ढीला बंकर गिर गया और ज़मीन पर आ गया। नतीजतन, मृतक गिरे हुए बंकर के नीचे दब गया।
133	30-07-2022	अमाडैंड ओपन कास्ट खान	1	जब एक डंपर ऑपरेटर ओपनकास्ट कोयला खदान के ओवरबर्डन डंप के किनारे फंसे डंपर के केबिन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तो वह लगभग 8 मीटर की गहराई में बेंच के निचले हिस्से में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और 11 दिन के इलाज के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

134	11-08-2022	भौरा (दक्षिण) कोलियरी	2	जब चार मज़दूर एक ओपनकास्ट कोयला खदान के किनारे से लगभग 14 मीटर की दूरी पर एक पंप स्टेशन पर काम कर रहे थे, जहाँ आग लगने वाली चट्टानें थीं; भारी बारिश के दौरान लगभग 70.40 मीटर की ऊँचाई से लगभग 154.72 क्यूबिक मीटर गर्म चट्टानें गिर गईं, जिससे भाप और गर्म राख का बादल निकला और वे जल गए।
135	08-09-2022	श्रीरामपुर नंबर 1 इनक्लाइन खान	1	जब 7आर डायरेक्ट हॉलेज से 5 ½ एलएस/7आर से भरी हुई टब खींची जा रही थी, तो हॉलेज से जुड़ी टब पटरी से उतर गई। टब को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में, 2एल नॉर्थ एंडलेस में भरी हुई टब का एक सेट अचानक बेकाबू होकर नीचे चला गया और 7आर डायरेक्ट हॉलेज की रस्सी को दक्षिण की ओर धकेल दिया, जिससे 5 ½ एलएस/7आर पर पटरी से उतरी हुई टब हिल गई और एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
136	18-09-2022	सतगरम इनक्लाइन खान	1	छत को ठीक करने के बाद, सपोर्ट गैंग सपोर्टिंग काम के लिए अंदर गया, 2 मीटर (लंबाई) X 1 मीटर (चौड़ाई) X 0.25 मीटर (मोटाई) की छत छिपी हुई फिसलन के कारण नीचे गिर गई, जिससे सदागर भुइया (ड्रिलर) को जानलेवा चोट लगी और नरेश रॉय (ड्रिलर) को गंभीर चोट लगी।
137	29-09-2022	दीपका नंबर 1ए ओसी खान	1	एक ओपनकास्ट कोयला खदान में रिडक्शन गियर बॉक्स की बेयरिंग बदलने के लिए जब तीन मैकेनिकों का एक दल क्रेन के पिछले टायर असेंबली को हटा रहा था, तभी अचानक उसका बाहरी डिस्क बहुत ज़्यादा दबाव से अपनी जगह से निकल गया और सामने बैठे एक मैकेनिक को जा लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दो बाल-बाल बच गए।

138	08-10-2022	कुश्मुंडा ओसी खान	1	एक कोयला खदान में ओवर बर्डन डंप एरिया में मेंटेनेंस क्रू द्वारा एक टिपर का मेंटेनेंस किया जा रहा था, तभी अचानक स्टॉपर हटाते समय मेंटेनेंस क्रू के एक सदस्य को उसी टिपर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
139	06-11-2022	कल्याणखानी नंबर 1 इनक्लाइन खान	1	06/11/22 को शाम करीब 4:20 बजे, जब श्री पीतला गोपाल, गिडप्पा के बेटे, 33केवी लाइनों पर पोर्सिलेन इंसुलेटर बदल रहे थे, तो श्री भरत श्रीनिवास इलेक्ट्रिकल फोरमैन ने लापरवाही से ओएचटी लाइनों में करंट चालू कर दिया, जिससे श्री पी. गोपाल को बिजली का झटका लगा और वे बिजली के खंभे से नीचे गिर गए।
140	16-11-2022	कुरजा यूजी कोलियरी	1	एक भूमिगत कोयला खदान में, जब एक ट्विन बोल्टर मशीन (टीबीएम) पुरानी गैलरी के चौड़े किए गए हिस्से में रॉक बोल्ट लगा रही थी, जिसे कंटीन्यूअस माइनर (सीएम) पैनल से चौड़ा और ऊंचा किया गया था, तभी एक सपोर्ट हेल्पर टीबीएम के टेम्परेरी रूफ सपोर्ट (टीआरएस) से आगे, बिना सपोर्ट वाले चौड़े हिस्से में चला गया। वहां अचानक छत से लगभग 2" (लंबाई) x 2" (चौड़ाई) x 0.5" (मोटाई) के पत्थर के टुकड़े टूटकर लगभग 1.9 मीटर की ऊंचाई से उस पर गिरे, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
141	19-11-2022	निचितपुर कोलियरी	1	जब आठ मज़दूरों का एक समूह एक बेंच के किनारे से करीब 16 मीटर की दूरी पर एक पंप की मरम्मत कर रहा था तभी अचानक, करीब 45 मीटर ऊपर स्थित हॉल रोड के किनारे का हिस्सा, सड़क की सफाई के दौरान एक पे-लोडर मशीन से टूट गया, जिससे

				पत्थर के टुकड़े नीचे लुढक गए और दो मज़दूरों को पत्थर के टुकड़ों से चोट लगी।
142	27-11-2022	दीपिका खान नंबर 1ए ओसी	1	जब एक ठेका मज़दूर पुराने रैंप के ऊपर से नीचे बेंच तक पानी का पाइप लाने की कोशिश कर रहा था, तो वह रैंप के किनारे से फिसल गया और आग लगे रैंप के निचले किनारे पर गर्म राख पर गिर गया, जिससे वह जल गय, और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
143	30-11-2022	बंगवार यूजी कोलियरी	1	जब एक भूमिगत कोयला खदान के डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में कंटीन्यूअस माइनर (सीमए) मशीन को डिप से लेवल गैलरी में मोड़ा जा रहा था, तो उसका ट्रेलिंग केबल संभालने वाला एक व्यक्ति कटर हेड के संपर्क में आ गया और कोल पिलर से दब गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
144	31-12-2022	समामेलित धनसर उद्योग कोलियरी	1	जब एक डंपर ऑपरेटर डंपर चला रहा था, तो वह एक खाली डंपर को ओवरबर्डन डंप के ऊपर ले गया, और बिना पार्किंग ब्रेक लगाए हल्की ढलान वाली जगह पर उससे नीचे उतर गया, और वही डंपर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर चला गया और उसे कुचल दिया; जिससे उसकी लगभग उसी समय तुरंत ही मौत हो गई।